Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2024/7154/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARJE-0009**	**ARPJ-2766**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 20 °C
tlak 989 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 09.12.2025
Příští zkouška: 10.06.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 266.3ppm ±3% (0.48mg/l, 1.007‰) číslo lahve 259001	0.02‰	1.03‰	2.46%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.012mg/l	0.491mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0.01‰ 0.005mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Dräger

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 10.12.2024

Razítko a podpis: _

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2025/3698/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARNB-0252**	**6810360**

Okolní podmínky: (Conditions) teplota 22 °C
tlak 988 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 16.06.2026
Příští zkouška: 16.12.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 263ppm ±3% (0.474mg/l, 0.995‰) číslo lahve 517185	0.04‰	1.03‰	3.75%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.018mg/l	0.491mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0.01‰ 0.005mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 17.06.2025

Razítko a podpis:

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1

e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2025/0053/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARJE-0016**	**ARPJ-2812**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 20 °C
tlak 1005 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 13.01.2026
Příští zkouška: 15.07.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 266.3ppm ±3% (0.48mg/l, 1.007‰) číslo lahve 259001	0.02‰	1.03‰	2.46%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.012mg/l	0.491mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0.01‰ 0.005mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 14.01.2025

Razítko a podpis:

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2024/6398/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARSM-0243**	**6810360**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 24 °C
tlak 1025 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 06.11.2025
Příští zkouška: 08.05.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 260ppm ±3% (0.468mg/l, 0.983‰) číslo lahve 5075439	0.04‰	1.02‰	3.72%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.017mg/l	0.486mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0‰ 0mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl

Datum kalibrace: 07.11.2024

Razítko a podp

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2025/1160/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARTA-0079**	**6810360**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 24 °C
tlak 1025 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 23.02.2026
Příští zkouška: 25.08.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 260ppm ±3% (0.468mg/l, 0.983‰) číslo lahve 5075439	0.04‰	1.02‰	3.72%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.017mg/l	0.486mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0‰ 0mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 24.02.2025

Razítko a podpis

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1

e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2024/4408/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARFA-0024**	**ARNE-3763**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 20 °C
tlak 981 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 05.08.2025
Příští zkouška: 04.02.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 260ppm ±3% (0.468mg/l, 0.983‰) číslo lahve 735567	0.01‰	1‰	1.28%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.006mg/l	0.474mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0.01‰ 0.005mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl

Datum kalibrace: 06.08.2024

Razítko a podpi

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2025/3255/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARJE-0003**	**ARPJ-2690**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 24 °C
tlak 1025 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 01.06.2026
Příští zkouška: 01.12.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 260ppm ±3% (0.468mg/l, 0.983‰) číslo lahve 5075439	0.04‰	1.02‰	3.72%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.017mg/l	0.486mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0‰ 0mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 02.06.2025

Razítko a poc

DIČ

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **PT/2025/1278/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARTF-0009**	**6810360**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 24 °C
tlak 1025 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 02.03.2026
Příští zkouška: 01.09.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 260ppm ±3% (0.468mg/l, 0.983‰) číslo lahve 5075439	0.04‰	1.02‰	3.72%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.017mg/l	0.486mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0‰ 0mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 03.03.2025

Razítko a podpis:

DIČ: CZ26700778

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Statutární město Plzeň
MĚSTSKÁ POLICIE (1)
služebna Skvrňany
Karla Steinera 10A, 318 00 Plzeň

VOS

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2024/4407/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARZN-0046**	**ARPC-3364**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 20 °C
tlak 981 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 05.08.2025
Příští zkouška: 04.02.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 260ppm ±3% (0.468mg/l, 0.983‰) číslo lahve 735567	0.01‰	1‰	1.28%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.006mg/l	0.474mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0.01‰ 0.005mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 06.08.2024

Razítko a pod

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2024/4759/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**AREH-0033**	**ARTD-0260**

Okolní podmínky: (Conditions) teplota 20 °C
tlak 981 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 02.09.2025
Příští zkouška: 04.03.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 265.5ppm ±3% (0.478mg/l, 1.004‰) číslo lahve 517185	0.01‰	1.01‰	0.98%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.005mg/l	0.483mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0.01‰ 0.005mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 03.09.2024

Razítko a podpis.

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662

končí 2.2.26

Dräger

Pracoviště: (Workplace) Dräger Safety s.r.o. Obchodní 124 251 01 Čestlice Tel 272 011 855

KALIBRAČNÍ PROTOKOL

Test Certificate

Zakázka číslo: **P/2025/598/1**
(order no.)

Název (Description)	**Objednací číslo** (Part no.)	**Sériové číslo** (Serial no.)	**Senzor** (Sensor)
Alcotest 7510	**8319700**	**ARLL-0969**	**ARRE-2868**

Okolní podmínky: (Conditions)
teplota 24 °C
tlak 1025 hPa
průtok plynu 0.3 l/s

Příští kalibrace: 02.02.2026
Příští zkouška: 04.08.2025
(Doporučeno výrobcem)
(recomended next calibration)

Kalibrační plyn (Calibration gas)	Odchylka (Deviation)	přesnost měření (measurement accuracy)	Odchylka (Deviation) %	výsledek kontroly (evaluation)
	Odchylka od kalibračního plynu	průměr naměřených hodnot (average of the measurements)		
C2H5OH/N2 260ppm ±3% (0.468mg/l, 0.983‰) číslo lahve 5075439	0.04‰	1.02‰	3.72%	**vyhovuje** (complying) nejistota kalibrace max. ±5%
	0.017mg/l	0.486mg/l		
maximální naměřený rozptyl hodnot	0‰ 0mg/l	maximální chyba po kalibraci	5%	

* 1‰ = 0.476mg/l

Kontrola přístroje byla provedena podle výrobcem stanoveného postupu číslo 4754.600 2019/08 v4.0.
Kontrola byla provedena proškoleným technikem za použití předepsaného technického vybavení.
Kopie certifikátu kalibrační směsi bude poskytnuta na vyžádání.
Při kontrole přesnosti přístroje se neprovádí justáž přístroje (kalibrace).

Kalibraci provedl:

Datum kalibrace: 03.02.2025

Razítko a podpis _____

Sídlo:
Dräger Safety s.r.o.
Obchodní 124
251 01 Čestlice
IČ: 26700778
DIČ: CZ 26700778

Tel: 234 660 270-1
e-mail: servis@draeger.com
www.draeger.cz

Servis Praha:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Obchodní 124
251 01 Čestlice
Tel 272 011 855

Servis Ostrava:
Dräger Safety s.r.o.
DrägerService
Kotkova 4a
706 02 Ostrava - Vítkovice
Tel: 556 674 662